HASTES | LINHA SUPREMA

RUNNER

ANTIRRISCO ANTIEMBAÇANTE

CÓDIGO:
VIC-56.310
VIC-56.320

CA (valido até):
20.710 (15/08/2027)

COMPOSIÇÃO:
Policarbonato, plástico e borracha

TAMANHOS:
Único

COR:
Incolor e cinza

EMBALAGEM:
1 peça | pacote 12 peças | caixa máster 300 peças

VALIDADE (do produto):
5 anos a partir da data de fabricação

TRATAMENTO:
Antirrisco e antiembaçante

DESCRIÇÃO

Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material, hastes com revestimento em borracha macia nas pontas (região do osso temporal/mastóide) e comprimento regulável .

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Fabricado em policarbonato de alta qualidade, oferece maior proteção contra partículas volantes. Seu design moderno e leve aumenta o conforto do usuário. Hastes com pontas antiderrapantes e comprimento regulável. Possui tratamento antirrisco e antiembaçante, que garante melhor relação custo versus benefício.

RECOMENDADO PARA

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes (indústria automobilística, metalmecânica, petroquímica, agroindústria, construção civil e trabalhos a céu aberto), radiação ultravioleta e luminosidade intensa (luz visível, incluindo a luz azul-violeta) no caso da lente cinza.

Lente Cinza (Fumê) - usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta (UVA, UVB e UVC).

Lente Incolor - usada em condições normais de luminosidade.

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br

HASTES LINHA SUPREMA

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes dobradas (fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.

Obs.: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não riscá-las.

RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Certificado de Aprovação - CA 20.710

Óculos testados no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Norma ANSI/ISEA Z87.1-2015

Aprovado para proteção dos olhos do usuário contra Impactos de Partículas Volantes "Z87+" (resistência a alto impacto), contra radiação ultravioleta "U6" no caso das lentes cinza e incolor e contra luz visível "L3" no caso da lente cinza, onde:

Z87+: Alto Impacto

U: Filtro Ultravioleta (escala de U2 a U6)

L: Filtro de Luz Visível (escala de L1,3 a L6)

Nota: lente incolor não é destinada à proteção contra luz visível, radiação infravermelha e solda. Lente cinza não é destinada à proteção contra radiação infravermelha e solda.

DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil dos óculos depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de "instruções de uso e conservação", entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil dos óculos somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. Os óculos de segurança devem ser substituídos quando estiver danificado.

Obs.: inspecionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armação antes de cada utilização).

COMO ESCOLHER A LENTE

	Lente Cinza | Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.
	Lente Incolor | Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes externos.

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br

HASTES LINHA SUPREMA

	Peso	24.86 gramas
A	Comprimento	141 mm
B	Largura	45 mm
C	Distância entre as lentes	20 mm
D	Tamanho vertical da lente	38 mm
E	Tamanho horizontal da lente	67 mm
F	Comprimento da haste	122 mm
G	Comprimento do elástico	N/A



Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br